



说明:

- 田径场跑道破除并挖280mm厚-铺设150mm厚石粉稳定层-C25水泥混凝土150mm厚-混合型塑胶跑道面层，面积为: 503.78m²；
- 西北边1号篮球场破除并挖1000mm厚—回填破除混凝土块、回填石粉—铺设150mm厚石粉稳定层-150mmC25水泥混凝土120mm厚-2.5mm厚丙烯酸球场面层，面积为565.76m²，制安一副独臂篮球架（1、独臂圆管篮球架，2、立柱220#壁厚4.0mm，3、10mm钢化玻璃篮板，4、双簧筐，5、伸臂220cm），；
- 东南边拆除花基；破除并挖280mm厚-铺设150mm厚石粉稳定层-C25水泥混凝土150mm厚；
- 1、2、3篮球场-打磨，面积为2000.13m²，1、2、3号篮球场-铺设2.5mm厚丙烯酸球场面层；4、5号篮球场改为五人制足球场 铺设50mm厚单丝人造草坪（填充石英砂、环保颗粒）；安装一副五人制龙门架、七人制龙门架。
- 田径场内足球场土方开挖350mm厚-150mm厚石粉稳定层-C25水泥混凝土150mm厚-50mm厚单丝人造草坪（填充石英砂、环保颗粒），面积为: 1541.93m²
- 由于对田径场内足球场进行开挖，引起对排水沟产生破坏，综合考虑，对排水沟进行单边修复修缮，工程量为30m。

佛山市城匠建筑设计院有限公司 Foshan Chengjiang Architectural Design Institute Co., Ltd. 甲级证书号：A144017543		兴 建 单 位	佛山市顺德区均安中心小学		工 程 号
			图 号	图 名 称	
单 定	林健强	项 目 负 责 人	周群芳	项 目 主 持 人	工 程 名 称
审 核	谢雷群	专业负责	周群芳	技 术 负 责 人	均安中心小学运动场改造工程
批 准	谢雷群	复核	朱伟华	审 核 人	专 业 建 筑
图 纸 内 容					图 纸 范 围
					平 面 尺 寸 图
					日 期